

**Příloha je nedílnou součástí  
osvědčení o akreditaci č.: 247/2022 ze dne: 25. 5. 2022**

**Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17020:2012:**

**Foster Bohemia s.r.o.**  
Inspekční orgán  
Krátká 1148/32, Strašnice, 100 00 Praha 10

Pořadové číslo	Obor inspekce	Typ a rozsah inspekce	Inspekční postup
1.	Zjištění výskytu a stanovení azbestu a jiných nebezpečných vláken ve vnitřním a vnějším prostředí a analýza rizik	Vnitřní a vnější prostředí: - zjištění výskytu materiálů s obsahem azbestu a jiných nebezpečných vláken - stanovení rozsahu výskytu materiálů s obsahem azbestu a jiných nebezpečných vláken - stanovení rozsahu výskytu materiálů s obsahem azbestu a jiných nebezpečných vláken spolu s určením stupně jejich nebezpečnosti	IP01 - verze 10. 5. 2017 IP01-3.1  IP01-3.2  IP01-3.3
2.	Inspekce účinností sanace azbestu a jiných nebezpečných vláken ve vnitřním a vnějším prostředí	Vnitřní a vnější prostředí	IP02 - verze 16. 5. 2014

**Vysvětlivky a zkratky:**

IP - Inspekční postup (vlastní inspekční postup zpracovaný IO Foster Bohemia s.r.o.)