

**Die Anlage bildet einen integrierten Bestandteil  
der Akkreditierungsurkunde Nr.: 247/2022 vom: 25. 5. 2022**

**Akkreditiertes Subjekt nach ČSN EN ISO/IEC 17020:2012:**

**Foster Bohemia s.r.o.**  
Inspektionsstelle  
Krátká 1148/32, Strašnice, 100 00 Prag 10

Laufende Nummer	Inspektionsbereich	Typ und Umfang der Inspektion	Inspektionsverfahren
1.	Nachweis des Vorkommens und Ermittlung von Asbest und anderen gefährlichen Fasern im Innen- und Außenbereich und Risikoanalyse.	Innen- und Außenbereich:  - Nachweis des Vorkommens von Materialien, die Asbest und andere gefährliche Fasern enthalten,  - Bestimmung des Umfangs des Vorkommens von Materialien, die Asbest und andere gefährliche Fasern enthalten  - Bestimmung des Umfangs des Vorkommens von Materialien, die Asbest und andere gefährliche Fasern enthalten, zusammen mit der Bestimmung des Ausmaßes ihrer Gefahr.	IP01 _Version_10.05.2017  IP01-3.1  IP01-3.2  IP01-3.3
2.	Inspektion der Wirksamkeit der Sanierung von Asbest und anderen gefährlichen Fasern in Innen- und Außenbereichen.	Innen- und Außenbereich.	IP02_Version_ 16. 05. 2014

**Erläuterungen der Abkürzungen:**

IP - Inspektionsverfahren (eigenes Inspektionsverfahren, erstellt von IO Foster Bohemia s.r.o.)