

**El anexo es parte integrante
del certificado de acreditación n°: 247/2022 de: 25. 5. 2022**

Entidad acreditada según la norma ČSN EN ISO/IEC 17020:2012:

Foster Bohemia s.r.o.
Autoridad de inspección
Krátká 1148/32, Strašnice, 100 00 Praga 10

N° de orden	Especialidad de la autoridad de inspección	Tipo y ámbito de la inspección	Procedimiento de la inspección
1.	Detección de la aparición y determinación de la presencia de amianto y otras fibras peligrosas en entornos interiores y exteriores y análisis de riesgos	Entornos interiores y exteriores: - detección de materiales que contienen amianto y otras fibras peligrosas - determinación de la extensión de la presencia de materiales que contienen amianto y otras fibras peligrosas - determinación de la extensión de la presencia de materiales que contienen amianto y otras fibras peligrosas, junto con la determinación de su grado de peligrosidad	IP01 - versión 10. 5. 2017 IP01-3.1 IP01-3.2 IP01-3.3
2.	Inspección de la eficacia del saneamiento del amianto y otras fibras peligrosas en entornos interiores y exteriores	Entornos interiores y exteriores	IP02 - versión 16. 5. 2014

Leyenda y abreviaturas:

IP - Procedimiento de inspección (procedimiento de inspección propio elaborado por IO Foster Bohemia s.r.o.)