

**Annexe fait partie intégrante
du certificat d'accréditation n°: 247/2022 du: 25. 5. 2022**

Organisme accrédité conformément à la norme ČSN EN ISO/IEC 17020:2012:

Foster Bohemia s.r.o.
Organe d'inspection
Krátká 1148/32, Strašnice, 100 00 Praha 10

Numéro d'ordre	Domaine de l'inspection	Type et portée de l'inspection	Méthodologie d'inspection
1.	Détection de la présence et détermination de l'amiante et d'autres fibres dangereuses dans l'environnement intérieur et extérieur et analyses des risques.	Environnement intérieur et extérieur : - détection de la présence de matériaux contenant de l'amiante et d'autres fibres dangereuses, - détermination de l'étendue de la présence de matériaux contenant de l'amiante et d'autres fibres dangereuses, - détermination de l'étendue de la présence de matériaux contenant de l'amiante et d'autres fibres dangereuses en indiquant le degré de leur danger.	IP01 _version_ 10.05.2017 IP01-3.1 IP01-3.2 IP01-3.3
2.	Inspection de l'efficacité du désamiantage et de l'enlèvement d'autres fibres dans l'environnement intérieur et extérieur.	Environnement intérieur et extérieur.	IP02_version_ 16. 05. 2014

Légendes et sigles:

IP - Méthodologie d'inspection (propre méthodologie d'inspection élaborée par OI Foster Bohemia s.r.o.)