

**L'Allegato è una parte integrale  
del Certificato di Accreditamento nr.: 247/2022 del: 25. 5. 2022**

**Ente accreditato ai sensi di ČSN EN ISO/IEC 17020:2012:**

**Foster Bohemia s.r.o.**  
Organo d'ispezione  
Krátká 1148/32, Strašnice, 100 00 Praha 10

Numero d'ordine	Area dell'ispezione	Tipo ed ambito dell'ispezione	Procedimento dell'ispezione
1.	Rilevamento di concentrazione e determinazione dell'amianto e di altri filamenti pericolosi nell'ambiente interno ed esterno e analisi di rischi.	L'ambiente interno ed esterno include: - Rilevamento di occorrenza di materiali con un contenuto dell'amianto e di altri filamenti pericolosi,  - Determinazione dell'ambito di occorrenza di materiali con un contenuto dell'amianto e di altri filamenti pericolosi  - Determinazione dell'ambito di occorrenza di materiali con un contenuto dell'amianto e di altri filamenti pericolosi insieme con la determinazione del livello della loro pericolosità.	IP01 _vers._ 10.05.2017  IP01-3.1  IP01-3.2  IP01-3.3
2.	Ispezione dell'efficienza del risanamento dell'amianto e di altri filamenti pericolosi nell'ambiente interno ed esterno.	L'ambiente interno ed esterno.	IP02 _vers._ 16. 05. 2014

**Spiegazioni e abbreviazioni:**

IP - Procedimento d'ispezione (Proprio procedimento d'ispezione preparato da IO Foster Bohemia s.r.o.)