

Załącznik jest integralną częścią

Certyfikatu Akredytacji nr: 247/2022 z dnia: 25. 5. 2022

Jednostka akredytowana zgodnie z ČSN EN ISO/IEC 17020:2012:

Foster Bohemia s.r.o.
Jednostka Inspekcji
Krátká 1148/32, Strašnice, 100 00 Praha 10

Liczba porządkowa	Dziedzina inspekcji	Typ i zakres inspekcji	Identyfikacja procedury
1.	Stwierdzenie obecności i oznaczanie azbestu i innych niebezpiecznych włókien w środowisku wewnętrznym i zewnętrznym oraz analiza ryzyk.	Środowisko wewnętrzne i zewnętrzne zawiera: - stwierdzenie obecności materiałów zawierających azbest i inne niebezpieczne włókna, -oznaczanie zakresu obecności materiałów zawierających azbest i inne niebezpieczne włókna - oznaczanie zakresu obecności materiałów zawierających azbest i inne niebezpieczne włókna wraz z określeniem stopnia ich niebezpieczeństwa.	IP01 _wersja_10.05.2017 IP01-3.1 IP01-3.2 IP01-3.3
2.	Inspekcja sprawności sanacji azbestu i innych niebezpiecznych włókien w środowisku wewnętrznym i zewnętrznym.	Środowisko wewnętrzne i zewnętrzne.	IP02_wersja_ 16. 05. 2014

Wyjaśnienia i skróty:

IP - Procedura inspekcyjna (własna procedura inspekcyjna opracowana przez IO Foster Bohemia s.r.o.)