

Příloha je nedílnou součástí

osvědčení o akreditaci č.: 270/2022 ze dne: 31. 5. 2022

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018:

B-PROJEKTY Teplice s. r. o.
Zkušební laboratoř mechaniky zemin
Kollárova 1879/11, 415 01 Teplice

Zkoušky:

Pořadové číslo ¹	Přesný název zkušební postupu/metody	Identifikace zkušební postupu/metody ²	Předmět zkoušky
1	Stanovení vlhkosti	ČSN EN ISO 17892-1	Zemina
2*	Stanovení objemové hmotnosti	ČSN 72 1010, čl. 8 až 14, 35 až 44	Zemina
3	Stanovení zrnitosti	ČSN EN ISO 17892-4, mimo čl. 4.4	Zemina
4	Stanovení konzistenčních mezí	ČSN CEN ISO/TS 17892-12:2005	Zemina
5	Stanovení objemové hmotnosti a vlhkosti - Proctorova zkouška	ČSN EN 13286-2, mimo čl. 7.3 až 7.6	Zemina
6	Laboratorní stanovení relativní ulehlosti	ČSN 72 1018	Zemina
7*	Statická zatěžovací zkouška	ČSN 72 1006, příloha A, B, D	Zemina
8	Stanovení zrnitosti - Sítový rozbor	ČSN EN 933-1	Kamenivo
9	Stanovení vlhkosti sušením v sušárně	ČSN EN 1097-5	Kamenivo
10	Stanovení kalifornského poměru únosnosti, okamžitého indexu únosnosti a lineárního bobtnání	ČSN EN 13286-47	Zemina

¹ v případě, že laboratoř je schopna provádět zkoušky mimo své stálé prostory, jsou tyto zkoušky u pořadového čísla označeny hvězdičkou

² u datovaných dokumentů identifikujících zkušební postupy se používají pouze tyto konkrétní postupy, u nedatovaných dokumentů identifikujících zkušební postupy se používá nejnovější vydání uvedeného postupu (včetně všech změn)