

**Příloha je nedílnou součástí  
osvědčení o akreditaci č.: 640/2021 ze dne: 7. 12. 2021**

**Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018:**

**GAMALUX Plzeň spol. s r.o.**  
Zkušební laboratoř nedestruktivních zkoušek  
Doudlevecká 2924/50, 301 00 Plzeň

**Zkoušky:**

Pořadové číslo <sup>1</sup>	Přesný název zkušebního postupu / metody	Identifikace zkušebního postupu / metody <sup>2</sup>	Předmět zkoušky
1*	Zkouška radiografická	ČSN EN ISO 17636-1, ČSN EN 12681-1, ČSN EN ISO 5579	Svařované výrobky, odlitky
2*	Zkouška ultrazvukem	ČSN EN 16810, ČSN EN 10160, ČSN EN 10307, ČSN EN 10308, ČSN EN 10228-3, ČSN EN 10228-4, ČSN EN ISO 17640, ČSN EN 12680-1, ČSN EN 12680-2, ČSN EN 12680-3, ČSN EN ISO 16809 ČSN EN ISO 13588, ČSN EN ISO 10863	Svařované výrobky, výkovky, vývalky, odlitky
3*	Zkouška vizuální	ČSN EN ISO 17637, ČSN EN 13018, ČSN EN 1370, ČSN EN 10163-1	Svařované výrobky, výkovky, vývalky, odlitky
4*	Zkouška kapilární	ČSN EN ISO 3452-1, ČSN EN 1371-1, ČSN EN 10228-2	Svařované výrobky, výkovky, vývalky, odlitky
5*	Zkouška magnetickou metodou práškovou	ČSN EN ISO 17638, ČSN EN 1369, ČSN EN 10228-1	Svařované výrobky, výkovky, vývalky, odlitky

<sup>1</sup> v případě, že laboratoř je schopna provádět zkoušky mimo své stálé prostory, jsou tyto zkoušky u pořadového čísla označeny hvězdičkou

<sup>2</sup> u datovaných dokumentů identifikujících zkušební postupy se používají pouze tyto konkrétní postupy, u nedatovaných dokumentů identifikujících zkušební postupy se používá nejnovější vydání uvedeného postupu (včetně všech změn)